



# BOSCH



## Wichtiger Sicherheitshinweis

### Freiwillige Sicherheitsmaßnahme für Winkelschleifer – betrifft:

- **Serien GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 aus dem Produktionszeitraum Juni bis August 2016**
- **Modell GWS 24-230 JVX Professional mit Bremse aus dem Produktionszeitraum Februar bis Oktober 2016**
- **Zwischen Januar und November 2016 reparierte GWS 24-230 JVX Professional mit Bremse ungeachtet des Produktionszeitpunkts**

Bosch Power Tools legt höchsten Wert auf Qualität und Sicherheit seiner Produkte. Die Zufriedenheit der Verwender steht für uns an erster Stelle. Daher möchten wir Sie über eine freiwillige sicherheitsbedingte Maßnahme informieren.

Im Rahmen unserer qualitätssichernden Maßnahmen haben wir festgestellt, dass sich aufgrund eines fehlerhaften Bauteils bei einer begrenzten Anzahl an Winkelschleifern die Trenn- oder Schleifscheibe samt Befestigungsvorrichtung (Spindel) im Betrieb lösen könnte. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass es in seltenen Fällen zu Schnittverletzungen oder Prellungen kommen könnte.


Um unserer Verantwortung dem Kunden gegenüber gerecht zu werden, haben wir entschieden, alle potentiell betroffenen Geräte vorsorglich zurückzunehmen und, soweit erforderlich, zu reparieren oder auszutauschen. Austausch oder Reparatur sind für Sie selbstverständlich kostenlos.

**Die betroffenen Winkelschleifer dürfen ab sofort nicht mehr genutzt und weitergegeben werden.** Sollten Sie ein potentiell betroffenes Gerät inzwischen weiterveräußert oder weitergegeben haben, bitten wir Sie, diesen Sicherheitshinweis schnellstmöglich an den Empfänger weiterzugeben, um sicherzustellen, dass die betroffenen Geräte nicht mehr genutzt werden.

Betroffen sind in Russland gefertigte Geräte der Serien GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900, PWS 2000 aus dem Produktionszeitraum Juni bis August 2016 sowie das Modell GWS 24-230 JVX Professional mit Bremse aus dem Produktionszeitraum Februar bis Oktober 2016. Sie lassen sich anhand des Herstelllandes in Verbindung mit der Geräte- und Seriennummer eindeutig identifizieren (s. folgende Seite):

Modell	Gerätenummer	Seriennummer
GWS 20-230 H	3601H50102 / 3601H50L01 / 3601H50L03 / 3601H50L62 / 3601H50L72 / 3601H50L73	606... - 608...
GWS 20-230 JH	3601H50M01	606... - 608...
GWS 22 - 180 H	3601H81102 / 3601H81L02 / 3601H81L62 / 3601H81L72	606... - 608...
GWS 22-180 JH	3601H81M02	606... - 608...
GWS 22 - 230 H	3601H82103 / 3601H82L03 / 3601H82L63 / 3601H82L73	606... - 608...
GWS 22 - 230 JH	3601H82202 / 3601H82M03 / 3601H82M32	606... - 608...
GWS 24-180 H	3601H83101	606... - 608...
GWS 24-180 JH	3601H83M01	606... - 608...
GWS 24-230 H	3601H84101 / 3601H841P1 / 3601H84L01	606... - 608...
GWS 24-230 JH	3601H84201 / 3601H84M01	606... - 608...
GWS 24-230 JVX	3601H64505 / 3601H64U07 / 3601H64Z05	602... - 610...
PWS 20-230	3603C59W09	606... - 608...
PWS 1900	3603C59W08	606... - 608...
PWS 2000-230JE	3603CC6000 / 3603CC6030	606... - 608...

Das Modell, das Fertigungsland sowie die Geräte- und Seriennummer sind auf dem Typenschild der Geräte wie folgt ablesbar:



Darüber hinaus sind auch GWS 24-230 JVX potentiell betroffen, die zwischen Januar und November 2016 repariert wurden. Dies gilt ungeachtet des Produktionszeitpunkts der Winkelschleifer.

Bosch Power Tools bedauert die aufgetretenen Qualitätsprobleme sehr und bittet alle betroffenen Verbraucher um Entschuldigung.